

Отклонение автомобиля на одной стороне при торможении

Если такое положение в автомобиле, это показывает, что одинаковая сила не передается от тормоза к колесам, а это означает, что тормоз одного из колес не работает правильно.

В этом случае автомобиль отклоняется в сторону, имеющую сильнее тормоз. Эта проблема может быть вызвана смазкой поверхностной тормозной колодки и тормозных дисков из-за утечки тормозной жидкости, смазки и т. д. на нём, дефектный тормозной поршень или проблема переноса масла на один из суппортов.

Кроме того, если вы используете разные типы колодок в каждом колесе, эта проблема также возникнет из-за разного пола колодок и мощности торможения каждой из колодок. Таким образом, мы должны использовать одинаковые колодки в обеих сторонах.

